

Beurteilung gem. ÖNORM M 6230: 2018-03

Während der Badesaison entspricht das Gewässer in chemisch-physikalischer Hinsicht den Anforderungen an Naturbadegewässer.

Eine Schadstoffanreicherung (Kohlenwasserstoffe) wurde nicht festgestellt.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu klassifizieren.


Trophiegrad: mesotroph

Gemäß dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten Parameter ist das Wasser des Badesees für Badezwecke geeignet.

Wr. Neudorf am 28.10.2019

Zeichnungsberechtigt
für den Inspektionsbericht


Mag. Ulrich Purtscher



gemäß Bäderhygienegesetz,
BGBl. Nr. 254/1976
Berechtigter




Dr. Michael Vogl



HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Ortsbefund:

Probenehmer/Inspektor: Bernhard Zens, MSc
 Datum der Inspektion: 18.07.2019
 Uhrzeit der Probenahme: 12:00 Uhr
 Stelle der Probenahme: von der Stiege aus, NW- und NO Ufer
 Witterungsverhältnisse: l. windig, trocken, sonnig, 26°C
 Zugang: Schlüssel



Uferbeschaffenheit:

Uferlinie: strukturiert
 Ufervegetation: teilweise verwachsen

Freiwasserzone:

Flachwasserzonen: ja
 Tiefwasserbereiche: nein
 Makrophytenaufwuchs: nein

Sediment:

Schotter, anorg. Schlamm. Faulschlamm

Umlandnutzung:

Wiese, Landwirtschaft, verbaute Flächen

weitere Angaben zum Gewässer:

Seezulauf: Grundwasser
 Seeablauf: Grundwasser
 Gewässeroberfläche (ha): 2